
直流电抗器 制动电阻器
P1
短路片
(+)
PB
(-)
三相交流电输入
660Vac 50/60HZ
380Vac 50/60Hz
220Vac 50/60Hz
断路器
接触器
R
S
T
U
V
W
PE
IM
主回路
控制回路
PCT1000
开关量输入1
开关量输入2
开关量输入3
开关量输入4
开关量输入5
开关量输入6
开关量输入7
开关量输入8
开关量输入9
高速脉冲/QEP/开关量输入10
QEP输入
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
DI9
HDI1
HDI2
COM
PHDI1
PHDI2
PW
+24V
短路片
PE
+10V模拟量输入参考电压
10KΩ
AI1(DC 0~10V/0(4)~20mA 可选)
GND
AI2(DC 0~10V/0(4)~20mA 可选)
GND
AI3(DC -10V~10V)
GND
PE
DO
开路集电极输出DO
CME
COM
短路片
HDO
高速脉冲输出/开路集电极输出
T1C
T1B
T1A
继电器输出1
T2C
T2B
T2A
继电器输出2
AO1
GND
模拟量输出1
AO2
GND
模拟量输出2
485+
485-
GND
PE
RS485通讯接口
屏蔽电缆
双绞电缆