液晶显示温湿度传感器

FST100-2001G

产品说明书

(V1.0)



● 重要声明

非常感谢您选用本公司产品,我们为您真诚服务到永远。本公司追求卓越的品质,更注重优良的售 后服务。

操作错误会缩短产品的寿命,降低其性能,严重时可能引起意外事故。请您将本说明书交到最终用 户手中,在产品使用前务必仔细阅读。并请妥善保管好,以备需要时查阅。本公司保留由于产品技术和 工艺更新对本说明书的修改权,若有更改,不再另行通知,并保留对本说明书的最终解释权。

● 产品概述

本产品是一款高性能壁挂式 86 壳温湿度传感器; 具备高防护等级(防护等级 IP65), 防雨雪且透 气性好;采用进口测量芯片,测量精度高。并且可以结合上位机软件及物联网技术可以有效地对温湿度 数据进行统计分析。

● 性能特点

- 1、支持宽电压输入: 9-30V; 2、支持温湿度采集:采用进口高精度温湿度传感器;
- 3、采用专用的 RS485 电路,通信稳定; 4、RS485 端支持标准的 Modbus RTU 协议;
- 5、支持多种功能码: 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F、0x10;
- 6、电源具有良好的过流、过压、防反接保护等功能。


● 技术指标

直流供电(默认)	DC 9-30V		
最大功耗	0.4W (DC24V)		
A 准精度	湿度 ±2%RH(60%RH,25°C)		
A /在相反	温度	±0.4°C (25°C)	
B 准精度	湿度	±3%RH(60%RH,25°C)	

(默认)	温度		±0.5°C (25°C)	
传感器电路工作温湿度	-30°C~-	+80°C,0%RF	I~95%RH(非结露)	
温度显示分辨率		0.1	°C	
湿度显示分辨率		0.1%	6RH	
温湿度刷新时间	1s			
V #4.45 - M+	湿度		≤1%RH/y	
长期稳定性 	温度		≤0.1°C/y	
响应时间	湿度		≪8s(1m/s 风速)	
hhi)ra bi lel	温度		≤25s(1m/s 风速)	
输出信号	RS485(Modbus 协议)			
安装方式	壁挂式			

● 接线说明

本产品支持宽电压输入 9~30V; RS485 信号线接线时注意 A、B 线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。



标识	说明	颜色
+	电源正(9~30V DC)	红
-	电源负	黑
А	RS485A	绿
В	RS485B	白

● 产品尺寸



● 按键设置

在温湿度显示主界面长按 SET 键,进入参数设置界面,短按 键翻页,若想修改当前界面的参数,短 按键增加数值,短按 键减少数值,设置完成后,短按 SET 键保存,短按 键返回主界面。具体参数 界面如下:

显示界面	说明
设置	设置设备的地址 范围: 1~255 默认值: 1



设备共有六种项目可设置: 地址、波特率、温度上限、湿度上限、温度下限、湿度下限。

按下 SET 键 2 秒钟,可以进入设置状态,按下 ♥ 可以变换设置项目,短按 ♥ 按照 "地址、波特率、温度上限、湿度上限、温度下限"的顺序轮换显示。

下排显示标号	界面说明	按键操作说明
1	地址	按 返回温湿度查询界面; 短按 切换到波特率设置接界面; 短按 地址加 1, 长按 地址加 10; 短按短按 地址减 1, 长按 地址减 10。短按 SET 键,将显示地址值保存为目标地址。
2	波特率	按 返回温湿度查询界面; 短按 切换到湿度上限设置接界面; 按 波特率在 1200,2400,9600,19200,38400,115200 六 者之间切换; 短按 波 波 1200,2400,9600,19200,38400,115200 六者之间切换。短 SET 键,将显示波特率值保存为目标波特率。
3	湿度上限	按 返回温湿度查询界面; 短按 切换到温度上限设置接界面; 短按 加 1, 长按 加 10; 短按 减 1, 长按 减 10。 短按 SET 键,将显示温度上限值保存为目标温度上限值。
4	温度上限	按 返回温湿度查询界面; 短按 切换到湿度下限设置接界面; 短按 加 1, 长按 加 10; 短按 减 1, 长按 减 10。 短按 SET 键,将显示湿度上限值保存为目标湿度上限值。
5	湿度下限	按 返回温湿度查询界面;短按 切换到温度下限设置接界面;短按 加 1,长按 加 10;短按 减 1,长按 减 10。 短按 SET 键,将显示温度下限值保存为目标温度下限值。
6	温度下限	按 返回温湿度查询界面;短按 切换到地址设置接界面;短按 加 1,长按 加 10;短按 减 1,长按 减 10。 短按 SET 键,将显示湿度下限值保存为目标湿度下限值。

● 按键查询

在主界面状态下,短按 💆 / 🔾 / 🛇 可查询当前的参数值,具体操作及显示如下:

显示界面	按键操作	说明
25.8 _℃	短按♥键	显示当前温湿度
480	短按❤️键	显示当前设备的地址和波特 率
	短按 🌣 键	显示当前设置的温湿度上限
TR OOO % RH	短按❤️键	显示当前设置的温湿度下限

● 关闭/开启声音报警

在主界面状态下,长按《键可关闭声音告警;长按》键可开启声音报警。

● 常见问题及解决办法

设备无法连接到主机或电脑

可能的原因:

- (1) 设备供电错误,或者供电不足;
- (2) 电脑有多个 COM 口,选择的 COM 口不正确;
- (3) RS485 总线有断开,或者 A、B 线接反;
- (4) 设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1);
- (5) 波特率,校验方式,数据位,停止位错误;
- (6) 主机轮询间隔和等待应答时间太短,需要都设置在 200ms 以上;
- (7) 设备数量过多或布线太长,应就近供电,加 RS485 增强器,同时增加 120Ω终端电阻;
- (8) USB 转 RS485 驱动未安装或者损坏;
- (9) 设备损坏;

(RS485) MODBUS_RTU 通讯协议

● 通讯协议基本设置

★通讯基本参数

编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	奇、偶、无
停止位	1 位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	1200bit/s-115200 bit/s 可设,出厂默认为 9600bit/s

★数据帧格式定义

标准 Modbus-RTU 协议

主机问询帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

★寄存器地址

寄存器地址	PLC 或组态地址	内容	操作
0000H 40001		湿度	只读
0001H 40002		温度	只读

★通讯协议示例以及解释

举例:读取设备地址 0x01 的温湿度值

问询帧(16 进制):

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x02	0xC4	0x0B

应答帧(16 进制): (例如读到温度为-10.1℃, 湿度为 65.8%RH)

地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x02 0x92	0xFF 0x9B	0x5A	0x3D

温度计算:

当温度低于0℃时温度数据以补码的形式上传。

温度: FF9B H(十六进制)=-101 => 温度 =-10.1℃

湿度计算:

湿度: 292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

提示: 如果传感器探头故障, 读取出来的温湿度值均为 0。





湖南菲尔斯特传感器有限公司

Hunan Firstrate Sensor Co.,Ltd

地址:湖南省长沙市雨花经开区智能制造产业园振华路智庭园 1 栋

电话: 0731-86905666

网址: www.firstsensor.cn

400-607-8500