

电梯鼓式制动器专项排查 治理方案

SY/GY-079

编 制：程进德

审 核：夏名东

批 准：洗永佳

版本号： 2021/A

目 录

- 1、总体要求
- 2、组织方案
- 3、跟踪指导过程记录表（附件 1）
- 4、电梯鼓式制动器电磁铁拆解保养视频（附件 2）
- 5、电梯鼓式制动器拆解作业指导书（附件 3）

1、总体要求

- 1.1 本方案文件仅适用于东莞市三洋电梯制造的电梯产品；
- 1.2 本专项排查治理方案严格执行国家市场监督管理总局《关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》的要求；
- 1.3 根据有关法律、安全技术规范，本方案仅限于依法取得特种设备作业相应资质证书操作者按照相关地作业指导书、工艺文件实施作业。操作者受雇的维保或使用单位应负责培训和技术交底并编制施工方案；
- 1.4 因所述操作者未依照本方案技术资料（附件 2、附件 3）规定的要求对设备、零部件进行作业造成损失的，东莞市三洋电梯有限公司不承担责任；
- 1.5 本专项治理排查过程中，本公司根据使用单位、维保单位提供的排查摸底或整改方案对电梯跟踪调查和了解，如遇有技术问题，使用、维保单位应及时向本公司寻求支持（填写附件 1），本公司将据此并提供必要的技术帮助；
- 1.6 本方案仅用于本次电梯鼓式制动器安全隐患的排查治理，不作为指导电梯安装、维保和维修的技术资料，不得改变电梯的控制系统和机械配置；
- 1.7 本方案实施过程中，本公司将根据具体事件调整或修正、补充方案。

2、组织方案

2.1 组织架构



2.2 人员名单

序号	专职责任人	工作范围	职务	联系电话
1	王淑娟	组织、协调、指挥	企管部经理	0769-85823131
2	夏名东	器材保障	技术部经理	
3	程进德	检验试验	检验负责人	
4	冼永佳	设计与工艺	技术负责人	
5	吴桂棠 庾联发	本公司保养的维保梯 排查整改、应急组织	工程部经理	

2.3 工作计划

项目	实施周期		
	自查阶段	整改阶段	验收阶段
期限	2021、4-2021、6月	2021、7-2022、9月	2021、10-2022、9月
工作目标	(1) 自查存在安全隐患的出厂电梯鼓式制动器情况，编制统计表； (2) 编制专项治理排查整改方案及相关资料； (3) 根据政府要求，公开网上申报； (4) 编制完成技术指导文件，包括作业指导书和演示视频	主动跟踪指导，密切配合、指导使用、维保单位实施整改，根据需要对相关维保单位进行技术培训和指导。	(1) 了解检验验收信息，及时与检验机构联系，获取整改验收情况； (2) 根据检验机构反馈意见进一步提供技术指导； (3) 建立档案； (4) 做好总结
备注	本次治理整改质量保证依据本公司质量手册、程序文件及相关的文件		

附件 1、跟踪指导过程记录（表）

附件 2、电梯鼓式制动器拆解保养视频

附件 3、电梯鼓式制动器拆解作业指导书

附件 1、

跟踪指导过程记录（表）

出厂编号		使用单位		维保单位	
跟踪指导过程记录					
维保单位专 职责任人 工作记录	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签名： 日期： </div>				
见证 资料	附上照片及说明：				
使用单位确 认	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签名： 日期： </div>				