

豫兴悬链线顶燃式热风炉业绩表

数据截止至2020年12月31日

序号	炉容 (m ³)	单位	炉号	热风炉 座数	炉型	备注	建设年	入炉风量 Nm ³ /min	送风时间 min	设计送风温度
1	3200	广东韶钢松山股份有限公司	8#	2	悬链线顶燃式	内燃式改造	2019	6000	120	≥1200℃
2	2500	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	新建	2017	6300	60	1250-1280℃
3	2500	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#	3	悬链线顶燃式	新建	2017	6300	60	1250-1280℃
4	2300	唐山东华钢铁企业集团有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2020	6000	60	≥1250℃
5	2100	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	4#	4	悬链线顶燃式	新建	2019	6000	110-120	≥1250℃
6	2000	河北华西钢铁有限公司		4	悬链线顶燃式	新建	2020	4925	90(两烧两送)	≥1250℃
7	1860	山西通才工贸有限公司	新3#	6	悬链线顶燃式	新建	2007			1300℃
8	1800	吕梁建龙实业有限公司		3	悬链线顶燃式	小拱顶改造	2020	3300	45	≥1200℃
9	1780	山西建龙实业有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	新建	2018	4200	60	≥1250℃
10	1580	辛集市澳森钢铁有限公司		4	悬链线顶燃式	新建	2019	5150	60	≥1250℃
11	1500	平山县敬业冶炼有限公司		4	悬链线顶燃式	新建	2019	4800	90	≥1250℃
12	1416	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	5#	3	悬链线顶燃式	新建	2012			≥1250℃
13	1416	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	6#	3	悬链线顶燃式	新建	2012			≥1250℃
14	1380	山西建龙钢铁有限公司	6#	3	悬链线顶燃式	内燃式改造	2016	3500	60	≥1200℃
15	1360	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	7#	3	悬链线顶燃式	新建	2013	4400	60-75	≥1250℃
16	1360	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	3#	1	悬链线顶燃式	新建	2018	4400	60-75	1250-1300℃
17	1350	唐山东海钢铁集团有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	新建	2011			≥1200℃
18	1350	唐山东海钢铁集团有限公司	4#	3	悬链线顶燃式	新建	2011			≥1200℃
19	1350	赤峰远联钢铁有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2017	4400	60	≥1250℃
20	1350	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2018	4200	60	1200-1250℃
21	1350	唐山东海钢铁集团有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	维修	2019			1180-1250
22	1350	沧州中铁装备制造材料有限公司	4#	3	悬链线顶燃式	升级改造	2020	4500	60	≥1200℃
23	1350	山东钢铁集团永锋临港有限公司	新1#	4	悬链线顶燃式	新建	2020	4020	120	≥1250℃
24	1350	山东钢铁集团永锋临港有限公司	新2#	4	悬链线顶燃式	新建	2020	4020	120	≥1250℃
25	1280	陕西汉中钢铁集团有限公司	新1#	3	悬链线顶燃式	新建	2010			1200-1250℃
26	1280	唐山燕山钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2015			≥1250℃
27	1280	唐山燕山钢铁有限公司	5#	3	悬链线顶燃式	新建	2016			≥1250℃
28	1280	山西通才工贸有限公司		4	悬链线顶燃式	新建	2020	4487	110	≥1250℃
29	1260	平山县敬业冶炼有限公司	11#	3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250℃
30	1260	平山县敬业冶炼有限公司	12#	3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250℃
31	1260	平山县敬业冶炼有限公司	13#	3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250℃

32	1260	平山县敬业冶炼有限公司	14#	3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250℃
33	1260	平山县敬业冶炼有限公司	15#	3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250℃
34	1260	平山县敬业冶炼有限公司	16#	3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250℃
35	1260	临沂江鑫钢铁有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	新建	2011	3300	45-60	1200-1250℃
36	1260	临沂江鑫钢铁有限公司	4#	3	悬链线顶燃式	新建	2011	3300	45-60	1200-1250℃
37	1260	衢州元立金属制品有限公司	5#	3	悬链线顶燃式	新建	2011			≥1200℃
38	1250	印度BMMIspat ltd钢铁公司	1#	3	悬链线顶燃式	新建	2015			≥1200℃
39	1250	唐山燕山钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2019	4100	60	≥1250℃
40	1250	江苏省镇鑫钢铁集团有限公司	新1#	4	悬链线顶燃式	新建	2020	3700	60	1200-1250℃
41	1250	天津天钢联合特钢有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2020	4300	60	≥1250℃
42	1200	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	新3#	3	悬链线顶燃式	新建	2010			1200-1250℃
43	1200	唐山东海钢铁集团有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2017	3800	60	1250-1300℃
44	1200	秦皇岛宏兴钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2019	3800	60	1200-1250℃
45	1200	秦皇岛宏兴钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2020	3900	60	1200-1250℃
46	1150	新疆新兴铸管有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	新建	2011			≥1200℃
47	1080	辛集市澳森钢铁有限公司	6#	4	悬链线顶燃式	小拱顶改造	2012			≥1250℃
48	1080	铜陵市旋力特殊钢有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	新建	2011			≥1200℃
49	1080	武安市鑫汇冶金工业有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2011			≥1200℃
50	1080	山西高义钢铁有限公司	新2#	3	悬链线顶燃式	新建	2012	3300	60	≥1200℃
51	1080	安徽贵航特钢有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	新建	2013	2950	60	≥1250℃
52	1080	江苏省镇鑫特钢材料有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2015			1200-1250℃
53	1080	山西建龙钢铁有限公司	5#	3	悬链线顶燃式	内燃式改造	2017	3030	60	≥1250℃
54	1080	辛集市澳森钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2017	3800	60	≥1250℃
55	1080	江苏镇鑫钢铁集团有限公司	1#	4	悬链线顶燃式	新建	2018	3800	60	1200-1250℃
56	1080	衢州元力金属制品有限公司	5#	1	悬链线顶燃式	新建	2019	2900	60	1180-1250
57	1080	山西高义钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	扩容改造	2020	3700	60	≥1220℃
58	850	滦县金马工业公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2012	2900		1220-1280℃
59	850	晋城福盛钢铁有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	套筒顶燃式改造	2017	3200	60	≥1200℃
60	850	滦县金马工业公司	3	1	悬链线顶燃式	新建	2017	2700		≥1200℃
61	850	滦县金马工业有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	维修	2017	2700		≥1200℃
62	850	晋城福盛钢铁有限公司	4#	1	悬链线顶燃式	新建	2018	2850	60	1200-1250℃
63	850	晋城福盛钢铁有限公司	4#	3	悬链线顶燃式	套筒顶燃式改造	2018	2850	60	1200-1250℃
64	800	秦皇岛佰工钢铁有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	小拱顶改造	2020	2600	60	≥1200℃
65	680	江苏省镇鑫特钢材料有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	新建	2013			≥1200℃
66	650	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	新建	2011			≥1200℃

67	650	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2011			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
68	630	唐山东海钢铁集团有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2011			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
69	630	江苏成日钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2012		60-90	$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
70	630	天津天丰钢铁有限公司	5#	3	悬链线顶燃式	球炉改造	2012			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
71	630	天津天丰钢铁有限公司	6#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2012			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
72	630	皋兰兰鑫钢铁有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2014	2100		1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
73	630	辛集市澳森钢铁有限公司	新1#	1	悬链线顶燃式	球炉改造	2016			1200 $^{\circ}\text{C}$
74	630	河南亚新钢铁集团有限公司	1#	4	悬链线顶燃式	球路改造	2017	2200	70	$\geq 1180^{\circ}\text{C}$
75	630	河南亚新钢铁集团有限公司	2#	4	悬链线顶燃式	球路改造	2017	2200	70	$\geq 1180^{\circ}\text{C}$
76	630	河南亚新钢铁集团有限公司	3#	4	悬链线顶燃式	球路改造	2017	2200	70	$\geq 1180^{\circ}\text{C}$
77	630	兰鑫钢铁集团有限公司		1	悬链线顶燃式	新建	2019	2300	60	$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
78	630	山西建龙实业有限公司	8#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2019			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
79	616	乌兰浩特钢铁有限责任公司		3	悬链线顶燃式	新建	2015			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
80	601	辛集市澳森钢铁有限公司	7#	4	悬链线顶燃式	新建	2011			$\geq 1250^{\circ}\text{C}$
81	600	武汉重冶机械成套设备集团有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2011			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
82	600	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	1#技改	3	悬链线顶燃式	新建	2012	3150	60	1250-1300 $^{\circ}\text{C}$
83	600	河北龙凤山铸业有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2012	6000		1250-1300 $^{\circ}\text{C}$
84	600	江苏省镇鑫特钢材料有限公司	6#	4	悬链线顶燃式	新建	2014			1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
85	588	江苏成日钢铁有限公司		4	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
86	588	武安市光耀铸业有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
87	588	平山县敬业冶炼有限公司	8#	3	悬链线顶燃式	套筒顶燃式改造	2014			1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
88	588	武安市广耀铸业有限公司	4#	1	悬链线顶燃式	新建	2016			1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
89	580	辛集市澳森钢铁有限公司	1#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2011			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
90	580	辛集市澳森钢铁有限公司	2#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2011			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
91	580	天津天丰钢铁有限公司	4#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2011	2100		$\geq 1155^{\circ}\text{C}$
92	580	新疆新兴铸管有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2013	1900	60	$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
93	580	秦皇岛秦冶重工有限公司 (印尼古龙拉嘉帕斯钢铁公司)		3	悬链线顶燃式	新建	2014			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
94	580	新兴铸管新疆有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2014			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
95	550	唐山市清泉钢铁集团有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2008			1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
96	530	本溪北营钢铁集团股份有限公司	11#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2012			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
97	510	方大特钢科技股份有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	球炉改造	2016	1900	60	1150-1250 $^{\circ}\text{C}$
98	500	成渝钒钛科技有限公司	1#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2018	1800	90	$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
99	480	本溪聚鑫达机械制造有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2013	1900	40-60	1200-1250 $^{\circ}\text{C}$
100	480	平山县敬业冶炼有限公司		8	悬链线顶燃式	球炉改造	2013			$\geq 1200^{\circ}\text{C}$
101	470	酒钢集团榆钢公司		3	悬链线顶燃式	内燃式改造	2011			1200-1250 $^{\circ}\text{C}$

102	470	酒钢集团榆钢公司		3	悬链线顶燃式	内燃式改造	2011			1200-1250℃
103	460	成渝钒钛科技有限公司	4#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2017	1500		≥1150℃
104	450	山西通才工贸有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2007			1200-1250℃
105	450	山西建邦集团有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2008			1200-1250℃
106	450	河南济源钢铁(集团)有限公司		3	悬链线顶燃式	球炉改造	2009			1200-1250℃
107	450	林州市合鑫铸业有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2009			1200-1250℃
108	450	河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	球炉改造	2012			≥1200℃
109	450	山西华强钢铁有限公司		4	悬链线顶燃式	球炉改造	2012			≥1200℃
110	450	山西襄汾新兴冶炼有限公司		4	悬链线顶燃式	球炉改造	2012			≥1200℃
111	450	石家庄钢铁有限公司	0#	2	悬链线顶燃式	套筒顶燃式改造	2012			≥1200℃
112	450	山西东方资源发展有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	球炉改造	2017	1250	50	≥1250℃
113	426	酒钢集团翼钢公司	2#	3	悬链线顶燃式	内燃式改造	2009			1200-1250℃
114	425	陕西略阳钢铁有限责任公司	1#	3	悬链线顶燃式	新建	2007	1700		1150-1200℃
115	420	山西立恒钢铁股份有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	内燃式改造	2011	1750	60	≥1200℃
116	420	山西立恒钢铁股份有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	内燃式改造	2011	1750	60	≥1200℃
117	420	平山县敬业冶炼有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	套筒顶燃式改造	2016			≥1200℃
118	420	平山县敬业冶炼有限公司	7#	1	悬链线顶燃式	维修	2017			
119	420	山西东方资源发展有限公司	3#	3	悬链线顶燃式	球炉改造	2018	1250	45	≥1250℃
120	380	河北辛集澳森钢铁有限公司	3#	4	悬链线顶燃式	球炉改造	2010			1200-1250℃
121	350	武安市广耀铸业有限公司		3	悬链线顶燃式	新建	2015			≥1200℃
122	320	山西金地矿业有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	新建	2011	900	45-60	≥1250℃
123	320	山西金地矿业有限公司	2#	3	悬链线顶燃式	新建	2011	900	45-60	≥1250℃
124	312	印度加尔格达ATIBIRINDUSTRIES CO, LTD钢铁公司		3	悬链线顶燃式	新建	2014	60000	30	1250℃
125	230	圣戈班管道系统有限公司		3	悬链线顶燃式	球炉改造	2017			1200℃
126		山西东方资源发展有限公司	1#	3	悬链线顶燃式	球炉改造	2019	1250	50	≥1200℃
			总计	395						